

## פקודות כתומות- רצף

1. הפעל:



2. השגייה:


- המתן ל-
- לחיצה על כפתורי לבנה
- חיישן צבע יזהה צבע/
- החזרת אור/ מדידת החזר
- אור
- מדידת מיקום במרחב
- (גי"רו)
- מדידת מרחק בשיטת
- אינפרא אדום
- מדידת סיבובי המנוע
- מדידת טמפרטורה
- מדידת זמן
- חיישן מגע לחוץ/ משוחרר/
- לחיצה ושחרור מהירים
- מדידת מרחק בשיטת
- אולטראסוניק
- מדידת אנרגיה
- מדידת עוצמת צליל
- שליחת הודעה
- מדידת זמן

Brick Buttons  
 Color Sensor  
 Gyro Sensor  
 Infrared Sensor  
 Motor Rotation  
 Temperature Sensor  
**Timer**  
 Touch Sensor  
 Ultrasonic Sensor  
 Energy Meter  
 NXT Sound Sensor  
 Messaging  
**Time**

Compare  
 Change  
 Time


מדידה בשיטת השוואה למדד הנבחר/ מדידה של שינוי של המדד הנבחר

3. לולאה:



אם התנאי המוגדר (הפירוט זהה לכתוב בפקודת ההשהייה) מתקיים, התוכנית תצא מהלולאה

4. התנייה:



אם התנאי המוגדר (הפירוט זהה לכתוב בפקודת ההשהייה) מתקיים, תופעל שורת הקוד העליונה, אם התנאי לא מתקיים, תופעל שורת הקוד התחתונה

5. הפרעה/ יציאה מלולאה:

